

## רשימת חלונות להצעת מחיר

הצעת המחיר נדרשת לאספקה והתקנה של החלונות , צבע טרם נקבע ככל הנראה שמנת .  
יש לספק הנחיות לקבלן השיפוצים לגבי פרוק החלון הקיים והכנה לחלון האלומיניום.

### קומת כניסה

- בכל החלונות בקומה זו זכוכית טריפלקס.
- בכל החלונות נדרשת רשת ניתנת לשליפה.

מיקום חלון	סוג חלון	רוחב	גובה	הערות
שירותים	בלגי 4300 , קיפ , זכוכית חלבית	100	100	
מטבח צפוני	בלגי 7300 , 2 , כנפיים + כיס לשני הכוונים.	103	40	
מטבח מערבי	בלגי 7300 , 2 , כנפיים + כיס לשני הכוונים.	83	40	
דלת יציאה מטבח	בלגי 4300 , דלת אחת פתיחה פנימה דלת שניה קבועה ללא פתיחה. רשת על ציר , ראה תרשים	200	210	ראה שרטוט לחלוקת הדלת
דלת יציאה סלון	בלגי 7300 , 2 , כנפיים , כיס בצד ימין, רשת 2 כנפיים לתוך הכיס גם כן	200	210	ראה שרטוט לחלוקת הדלת
פינת אוכל (דרומי מערבי)	בלגי 7300 , 2 , כנפיים ללא כיס , רשת קבועה.	200	150	ראה שרטוט לחלוקת החלון
סלון (דרומי מזרחי)	בלגי 7300 , 2 , כנפיים ללא כיס , רשת קבועה	200	150	ראה שרטוט לחלוקת החלון


## קומת מגורים

- בכל החלונות נדרשת רשת. ככל הנראה רשת קבועה חיצונית כי רוחב הכיס הינו 11 ס"מ בלבד.

הערות	גובה	רוחב	סוג חלון	מיקום חלון
	100	100	קליל 2,7000 כנפיים + כיס ל 2 כוונים, תריס	חדר משחקים
	100	100	קליל 7000, כנף אחת + כיס לכיוון שמאל, תריס	חדר ילדים חלון צפוני
	140	80	קליל 7000, כנף אחת + כיס לכיוון ימין, תריס	חדר ילדים חלון מערבי
	100	50	קליל 4400, קיפ, זכוכית חלבית.	אמבטיית ילדים חלון צפוני
	100	50	קליל 4400, קיפ, זכוכית חלבית.	אמבטיית ילדים חלון דרומי
	100	138	קליל 2,7000 כנפיים + כיס ל 2 כוונים, תריס	חדר הורים חלון מערבי
	100	102	קליל 2,7000 כנפיים + כיס ל 2 כוונים, תריס	חדר הורים חלון דרומי
	110	190	קליל 2,7000 כנפיים ללא כיס, זכוכית חלבית	חדר אמבטיה הורים
	100	102	קליל 2,7000 כנפיים + כיס ל 2 כוונים, תריס	חדר ילדה


## עליית גג

הערות	גובה	רוחב	סוג חלון	מיקום חלון
	75	149	קליל 2,7000 כנפיים ללא כיס,	עליית גג



\*מימין דלת יציאה  
 כלפי פנים,  
 עם רשת כלפי חוץ.  
 \*חלון שני יהיה חלון  
 קבוע.


מטבח דלת יציאה



\*יציאה לחצר, דלתות  
הזזה עם כיסים.  
\*רשתות !

2.10

דלת יציאה מהסלון



\*חלונות פתיחה אחת על השניה.רשתות.